


重大な結果につながりやすい外科的インプラントトラブルを実症例で解決！

SAFE (Sharing All Failed Experiences) Troubleshooting Guide

Volume **3** 外科的合併症編 CTで検証するインプラント手術のトラブル

監著 野阪泰弘／米澤大地／十河基文／宗像源博／堀内克啓



- 1章 解剖学的なトラブル
- 2章 インプラント埋入のトラブル
- 3章 抜歯後即時埋入のトラブル
- 4章 歯槽部骨造成術のトラブル
- 5章 サイナスリフトのトラブル
- 6章 ソケットリフトのトラブル

執筆者
伊藤雄策 奥野幾久 松田博文
大森有樹 河奈裕正 山羽 徹
岡崎英起 瀧野裕行 吉竹賢祐
奥田裕司 中島 康 和田誠大
奥田裕太 中田光太郎

合併症のトラブルシューティングシリーズ第三弾！本書はインプラント治療における外科的合併症を、解剖学的・インプラント埋入・抜歯後即時埋入・歯槽部骨造成術・サイナスリフト、ソケットリフトのトラブルに細分化し、日々の臨床で起こりがちな30症例について解説している。さらにスペシャルサブプリメントでは、インプラントによる下歯槽神経麻痺や異常出血などが、巻末特別企画では歯科用CTやシミュレーション／ガイドの最新情報が満載されている。インプラントのトラブルに悩む歯科医師必携の一冊。

2章 インプラント埋入のトラブル




インプラント埋入時の
顎骨内沈下



インプラントの歯根接触




骨質が硬い下顎骨における
インプラント複数脱落




抜歯後即時埋入後の
オッセオインテグレーション不獲得

5章 サイナスリフトのトラブル



上顎洞内骨形成不良



感染治癒後再サイナスリフト



HA含有骨補填材料による
サイナスリフト10年後の感染



鼻中隔湾曲症と気管支喘息を
有する患者に生じた術後感染

SAFE Troubleshooting Guide シリーズ(既刊本)



SAFE Troubleshooting Guide Volume1

機械・構造的合併症編

他院からのインプラントトラブル
患者レスキュー
寺本昌司／山羽徹／奥野幾久／
平山富興＝監著
定価 本体12,500円(税別)
モリタ商品コード 208050712



SAFE Troubleshooting Guide Volume2

患者由来性合併症編

全身疾患・薬剤投与に起因する
インプラントトラブルのリカバリー
中島 康／松田博文／高橋恭久／
佐々木秀典／和田誠大＝監著
定価 本体12,500円(税別)
モリタ商品コード 208050770



巻頭特別企画

サイナスフロアエレベーションにおける 手術併発症の予防と対応

ー手術に対する基本的な考え方ー

河奈裕正

1章 解剖学的なトラブル

- ・インプラントの下顎舌側穿孔
- ・深いドリリングによる下歯槽神経麻痺
- ・インプラントの顎骨内迷入
- ・インプラントによる下歯槽神経動脈速の圧迫

スペシャルサブリメント1 下歯槽神経麻痺
インプラント治療後に痺れたら？

スペシャルサブリメント2 異常出血
インプラント埋入時に重篤な出血を生じた症例一覧

2章 インプラント埋入のトラブル

- ・インプラント埋入時の顎骨内沈下
- ・インプラントの歯根接触
- ・骨質が硬い下顎骨におけるインプラント複数脱落
- ・抜歯後即時埋入後のオッセオインテグレーション不獲得
- ・過剰な埋入トルクのためのインプラント破損による即時荷重中止

3章 抜歯後即時埋入のトラブル

- ・抜歯窩への初期固定獲得不能によるインプラント埋入中止
- ・術後骨吸収によるインプラント周囲粘膜陥没
- ・抜歯後即時埋入後のオッセオインテグレーション不獲得
- ・歯根破折片が原因と考えられる術後感染

4章 歯槽部骨造成術のトラブル

- ・オープンバリアメンブレンテクニックを用いた際のGBRトラブル
- ・GBR後の創部の哆開
- ・吸収性骨補填材料特性の理解不足によるメンブレンの除去時期間違い
- ・自家ブロック骨移植後、創の哆開を伴わない感染による完全壊死
- ・スプリットクレスト後のインプラント脱離症例

5章 サイナスリフトのトラブル

- ・広範囲の上顎洞粘膜裂開 ①即日対応症例
- ・広範囲の上顎洞粘膜裂開 ②手術中断症例
- ・サイナスリフト18日後の感染
- ・上顎洞内粘液貯留嚢胞
- ・上顎洞内骨形成不良
- ・感染治癒後再サイナスリフト
- ・HA含有骨補填材料によるサイナスリフト10年後の感染
- ・鼻中隔湾曲症と気管支喘息を有する患者に生じた術後感染

スペシャルサブリメント3 吸収性骨補填材料
吸収性骨補填材料の優位性

6章 ソケットリフトのトラブル

- ・突発的に生じた上顎洞粘膜の穿孔
- ・術中に生じた上顎洞粘膜の穿孔
- ・隣在歯の病変が原因と考えられる術後感染
- ・インプラントの脱落による口腔上顎洞瘻

巻末特別企画

歯科用CT・シミュレーション/ガイド・ インプラント業界地図

レボルクス®/LAND marker®/Landmark Guide™
ORTHOPHOS SL/ORTHOPHOS XG/
GALILEOS Comfort Plus
CERECガイド2/OPTIガイド/CLASSICガイド
Veraview X800/Tiハニカムメンブレン/SPI®システム
Straumann® CARES® 3Dガイド

きりとり線

注文書

SAFE (Sharing All Failed Experiences) Troubleshooting Guide

Volume3 外科的合併症編 CTで検証するインプラント手術のトラブル

モリタ商品コード:208040107

冊注文します。

●お名前	●貴院名	●ご指定歯科商店
●ご住所 (〒)		
●TEL	●FAX	
		支店・営業所

※ご記入いただいた個人情報は、弊社の新刊案内、講演会等の案内に利用させていただきます。
※ご指定歯科商店がない場合は送料を頂き、代金引換宅配便でお送り致します。